



مراقبة وقياس
الشبكات الكهربائية

**Power Monitoring
and Metering**

صفحة

٤

- مراقبة وقياس الشبكات الكهربائية
- التوافقيات

٥

صفحة

٨

- نظام مراقبة الشبكات الكهربائية

٨

- الفكرة الأساسية لنظام Power Logic

٨

- مراقب الدائرة الكهربائية PM & CM Power monitoring

- إمكانيات جهاز Circuit monitor, CM 3000/4000

٩

- لمراقبة الشبكات الكهربائية

١٠

- قراءات الطلب

١٠

- قراءات الطاقة

١٠

- قراءات معاملات تحليل الطاقة

١١

- Power monitoring units PM & CM

مراقبة وقياس الشبكات الكهربائية

في أغلب الأحيان عادة ما يفترض أن الأحمال الكهربائية تتم تغذيتها من مصادر تغذية ذات جهود لها شكل موجة جيبية حيث يمر في دوائر الأحمال تيار جيبى عادة ما يكون بزاوية وجه (φ) متأخرة بالنسبة للجهود ويعبر عنها بمعامل القدرة $(\cos \varphi)$ في هذه الحالة يحل التيار إلى مركبتين أحدهما لها نفس وجه الجهد $(\cos \varphi)$ والأخرى متعامدة عليها $(\sin \varphi)$ يصاحب ذلك :

■ تغذية الحمل بقدرة كهربية فعالة (حقيقية) وهى القدرة المسئولة عن الشغل المطلوب للحمل وذلك بتحويلها إلى حرارة في الدفايات أو إلى ضوء في المبات الكهربائية أو إلى عزم ميكانيكى فى المحركات الكهربائية وتقاس القدرة الفعالة بالوات (W) .

■ تغذية الحمل بقدرة كهربية غير فعالة وهى المسئولة مثلاً عن تكون المجال المغناطيسى اللازم لدوران المحركات الكهربائية أو لتكوين المجال الكهربى فى لمبات الفلورسنت أو لمبات التفرغ الكهربى اللازم لتأيين الغاز بالللمبات ومن ثم توهجها . وتقاس القدرة الغير فعالة بالفولت أمبير غير فعال (var) .

تعرف القدرة الظاهرة بالجذر التربيعى لمجموع مربعات القدرة الفعالة والغير فعالة . تقاس القدرة الظاهرة بالفولت أمبير (VA) .

وحسب ساعات تشغيل الحمل الكهربى يصير إمداده بالطاقة الكهربائية بأنواعها والتي تتراكم بمرور الزمن :

■ الطاقة الكهربائية الفعالة وتقاس بالوات ساعة (Wh) .

■ الطاقة الكهربائية الغير فعالة وتقاس بالفولت أمبير غير فعال ساعة (varh) .

وتعرف الطاقة الكهربائية الظاهرة بالجذر التربيعى لمجموع مربعات الطاقة الفعالة والغير فعالة . تقاس الطاقة الظاهرة بالفولت أمبير ساعة (VAh) . تحاسب شركات الكهرباء المشتركين عن الطاقة الفعالة المتراكمة كل فترة زمنية (شهر أو شهرين) فقط إن كان معامل القدرة لأحمال أكبر أو مساوياً (٠,٩) .

أما إذا قل معامل قدرة أحمال المشترك عن هذه القيمة فإن شركة الكهرباء تقوم بفرض غرامه على المشترك نظير سحبه لطاقة غير فعالة أكبر من التي توفرها له الشركة أما إذا زاد معامل القدرة عن (٠,٩) فيعطى المشترك خصماً لتوفير بعضاً من القدرة الغير فعالة التي توفرها له شركة الكهرباء ولخفضه للفقد فى الشبكات الكهربائية .

يحوي عداد الطاقة الكهربائية لدى كبار المشتركين مفاضل للطاقة للحصول على قيمة الحمل بالكيلوات لكل ١٥ دقيقة يسمى الطلب (Demand) ويحاسب المشترك على أقصى قيمة طلب يسجلها العداد خلال فترة زمنية معينة (٦ أشهر أو سنة) . ولما كان الطلب الأقصى يقاس على المغذى العمومي للمنشأة فإنه يأخذ فى الإعتبار عدم تطابق الأحمال القصوى للوحدات المختلفة بالمنشأة . إلا أن أجهزة القياس (مثال : PowerLogic) يمكنها القياس أو التسجيل للأحمال وغيرها عند أطراف الوحدات المختلفة فى نفس الوقت (Coincidence readings) بالإضافة الى إمكانية الجهاز بتوقع الطلب فى فترة زمنية مقبلة (Predicted demand) .

كما يتضمن الجهاز المعامل (K) للأخذ فى الإعتبار نسب محولات التيار والجهود فى دائرة القياس ومن ثم تظهر القراءات ويتم التسجيل لقيم الطلب الحقيقى وليس كما فى دائرة الثانوى للمحولات .

ومع إنتشار نظم الخصخصة الجديدة سوف يسمح بتوصيل المحطات الحرارية بالمنشآت الصناعية ومن ثم فإن الطاقة يمكن أن تسرى فى اتجاهين : إلى المصنع عند ذورة الأحمال ومن المصنع إلى الشبكة فى فترة الأحمال الدنيا للمصنع وذلك للإستفادة من القدرة المركبة بالمنشآت الصناعية . وقد صمم الجهاز (مثال : PowerLogic) ليتمكن من قراءة القدرة والطاقة فى الإتجاهين (Bi-directional readings) دون تغير فى توصيل الجهاز مما يسمح بحاسبة سليمة للطاقة سريان المرور للمصنع أو المصدرة منه إلى الشبكة .

التوافقيات

عموماً لا يتبع جهد مصدر التغذية قانون الجيب الذى يفترض فى معظم حسابات الدوائر الكهربائية وإنما تحوى موجة الجهد بعض التوافقيات تظهر فى حالة وجود أحمال غير خطية موصله على المصدر .

ويقال عندئذ أن موجة الجهد و التيار مشوه بالتوافقيات .
عندئذ ليصلح إستخدام القوانين المتعارف عليها فى حالة الجهد
الجيبي على سبيل المثال :

القيمة الفعالة للتيار أو الجهد = $\sqrt{2}$ (للقيمة القصوى للتيار أو الجهد)
و القيمة المتوسطة للتيار أو الجهد = $\pi/2$ (القيمة القصوى للتيار
أو الجهد) و من ثم معامل الشكل = 1.11
و معامل القدرة = المقاومة / المعاوقة = $R / Z = \cos \varphi$.

وإنما تصبح القيمة الفعالة للجهد مساوية للجزر التربيعي
لمجموع المربعات القيم الفعالة للجهود عند الذبذبة الرئيسية و ذبذبات
التوافقيات.

$$V^2_{rms} = V^2_{1rms} + V^2_{3rms} + V^2_{5rms} + \dots$$

و تعتمد قيمة التيار الفعالة على مكونات الدائرة (مقاومة أو ممانعة
حثية أو ممانعة سعوية أو مجاميع منها مكونة معاوقة مركبة) تختلف
قيم هذه المعوقات للتيار حسب ذبذبه و لا يمكن حساب معامل قدرة
وحيد للدائرة الكهربائية فى هذه الحالة بل هناك معامل قدرة لكل توافقية

$$\cos \varphi_1 = R / Z_1$$

$$\cos \varphi_3 = R / Z_3$$

$$\cos \varphi_5 = R / Z_5$$

و هكذا ...

و من ثم فلا يمكن إستخدام المعادلات السابقة فى حساب معامل القدرة
للدائرة الكهربائية بل لابد من استخدام المعادلة التالية :

معامل القدرة = القدرة الحقيقية (الفعالة) / القدرة الظاهرة

و يصبح معامل القدرة فى هذه الحالة مساوياً لمعامل القدرة المعتاد
فى حالة الجهود والتيارات الجيبية مضرورياً فى معامل الإزاحة
الناتج من وجود التوافقيات بالدائرة الكهربائية .

وتقوم أجهزة القياس و التسجيل (مثال : PowerLogic) للمتغيرات
الكهربية بالدوائر المغذاه من مصادر جهد غير جيبي بقياس المعاملات
التالية:

■ التشوه الكلى بالتوافقيات (THD) للتيار و الجهد و يعكس نسبة
التيار / الجهد الفعال مع إعتبار التوافقيات إلى نسبة التيار / الجهد
الفعال للتوافقية الأساسية .

■ معامل القيمة القصوى (Crest factor) =

القيمة القصوى (للجهد/التيار) / القيمة الفعالة (للجهد / التيار) .

■ معامل الشكل =

القيمة الفعالة (للجهد / التيار) / القيمة المتوسطة (للجهد / التيار) .

■ معامل البعد عن الشكل الجيبى =


مجموع مربعات القيمة الفعالة لكل التوافقيات ماعدا
الرئيسية (للجهد / التيار) / مربع القيمة الفعالة للتوافقية
الرئيسية للجهد / التيار .

حيث أن الأحمال بأى منشأة تجمع بين أحمال الوجه الواحد والأحمال
الثلاثية فإن ذلك يؤدى ، مهما حاول مهندس التصميم أو مهندس
التشغيل ، إلى ظهور فروق فى قيم التيارات و الجهود على الأوجه
المختلفة أى يظهر عدم توازن فى الجهود والتيار على الأوجه و يمكن
لجهاز (مثال : PowerLogic) قياس و تسجيل ذلك عن طريق معامل عدم
التوازن (جهد و تيار) .

نظام مراقبة الشبكات الكهربائية

الفكرة الأساسية لنظام PowerLogic

طُوِّرَ نظام PowerLogic للإستخدام في المؤسسات الصناعية والقطاعات التجارية الكبيرة و هيئات الكهرباء وذلك للمساعدة في إدارة الإستثمارات الكلية بنظم الكهرباء لدى كل منهم بما في ذلك من تكلفة الطاقة وتكلفة التشغيل والصيانة وتكلفة معدات الكهرباء نفسها .



مراقب الدائرة الكهربائية Power monitoring PM & CM

عبارة عن جهاز رقمي متعدد الوظائف حيث يقوم بوظائف إكتساب ومعاملة البيانات وأعمال التحكم وهو بذلك يحل محل العديد من أجهزة القياس والمتابعات والحساسات ومكونات أخرى.

ويقوم هذا الجهاز بالوظائف الموضحة أعلاه منفرداً إضافة إلى إمكانيات تحديث وظائف عن طريق تحديث برنامج تشغيله مما يمكن الجهاز من ملاحقة أحدث التعديلات في الدوائر الكهربائية دون خوف من تقادم الجهاز .

ويركب الجهاز على الدوائر الكهربائية ثلاثية الأوجه بنفس نظام تركيب عدادات الطاقة الكهربائية إلا أنه يوفر بيانات أعم وأشمل وفي الواقع يمكن أن يقوم جهاز PowerLogic بوظائف أكثر من ١٠٠ جهاز قياس مختلف وبدرجة دقة أعلى . كما يمكن لجهاز PowerLogic متابعة جودة التغذية الكهربائية بقياس التشوه بالتوافقيات في التيار والجهد مما يمنح المستخدم فرص توفير حلول للتخلص من التشوه قبل تلف المعدات الكهربائية . ويمكن للجهاز قياس وتسجيل الطاقة الكهربائية بأنواعها مما يسهل متابعة شروط التعريفية الكهربائية. ويتميز الجهاز بقراءة وتسجيل الطلب على الطاقة مما يسهل تطبيق نظم إدارة الأحمال الكهربائية .

نظام مراقبة الشبكات الكهربائية

الفكرة الأساسية لنظام PowerLogic

ويجهز PowerLogic بعدد من المتابعات التي تمكنه من المساعدة في أعمال الوقاية الكهربائية ضد فقدان أحد الأوجه وإنعكاس إتجاه الطاقة والهبوط في الجهد .

ويحوى نظام PowerLogic أيضاً نظم تحكم آلي لإدارة نظام توزيع الطاقة الكهربائية مع السماح بتدخل المستخدم وبأعمال الضبط والتنبيه. يوفر النظام مداخل آلية من عدد من الحاسبات الشخصية وليس من محطة (حاسب شخصي) واحدة .

كما يستطيع نظام PowerLogic توفير متطلبات إدارة الحسابات والتكاليف بهدف إعداد التحاليل اللازمة لتحديد كلفة الطاقة المستهلكة بكل منتج على حده علي كل من خطوط التجميع ، حيث يمكن بإستخدام الحاسبات الشخصية الحصول على البيانات المطلوبة بالإتصال مع نظام PowerLogic و تفرغها في جداول Spreadsheet.

إمكانيات جهاز Circuit Monitor - CM 3000/4000

لمراقبة الشبكات الكهربائية

القراءات اللحظية في الزمن الحقيقي :

- التيار (بكل فازه وخط التعادل والأرضى ومتوسط التيار للثلاث فازات) .
- الجهد (بين خطين وبين خط وخط التعادل) .
- القدرة الفعالة (بكل فازه وبالثلث فازات) .
- القدرة الغيرفعالة (بكل فازه وبالثلث فازات) .
- القدرة الظاهرة (بكل فازه وبالثلث فازات) .
- معامل القدرة (بكل فازه و متوسط المعامل للثلاث فازات) .
- الذبذبة .
- درجة الحرارة (للجو المحيط الداخلي) .
- التشوه الكلي بالتوافقيات (للتيار والجهد) .
- معامل K (لكل وجه) .

نظام مراقبة الشبكات الكهربائية

Power monitoring units PM & CM



PM850



CM3000

Power monitoring units

Accuracy level class	Voltage range (1) Va.c.	Current range	Commu- -nication ports	I/O	Memory kbytes	Ref.
1	480	ext. CT	1	2 O	-	PM700
0.5 S	600	ext. CT	1	16 I/O	-	PM810
0.5 S	600	ext. CT	1	16 I/O	80/800	PM820
0.5 S	600	ext. CT	1	16 I/O	80/800	PM850
0.5 S	600	ext. CT	1	16 I/O	80/800	PM870
0.5 S	600	ext. CT	4	9 I/O	8000	CM3000
0.2 S	600	ext. CT	5	25 I/O	32000	CM4000

Communication and supervision

Ethernet ports Modbus TCP/IP	No. of devices	RS485 ports	RS232 ports	Ref.
10/100 base TX port	32	1	1	EGX100
10/100 base TX port + 100 base FX port (fiber optics)	64	2	1	EGX400

(1) Direct or external VT.

نظام مراقبة الشبكات الكهربائية

الفكرة الأساسية لنظام PowerLogic

قراءات الطلب

- الطلب على التيار (القيمة اللحظية والقيمة القصوى بكل فازة).
- متوسط معامل القدرة (الكلّي للثلاث فازات).
- الطلب على القدرة الفعالة (الكلّي للثلاث فازات).
- الطلب على القدرة الغير فعالة (الكلّي للثلاث فازات).
- الطلب على القدرة الظاهرة (الكلّي للثلاث فازات).
- قراءات التطابق.
- الطلب المتوقع.



قراءات الطاقة

- الطاقة المتراكمة (الفعالة) kW.
- الطاقة المتراكمة (الغير فعالة) kvar.
- الطاقة المتراكمة (الظاهرة) kVA.

قراءات معاملات تحليل الطاقة

- معامل القيمة القصوى (لكل فازة).
- معامل K للطلب (لكل فازة).
- معامل إزاحة القدرة (لكل وجه و المتوسط للثلاث فازات).
- الجهد الأساسي بذبذبة ٥٠ هرتز (لكل فازة).
- التيار الأساسي بذبذبة ٥٠ هرتز (لكل فازة).
- القدرة الفعالة الأساسية بذبذبة ٥٠ هرتز (لكل فازة).
- القدرة الغير فعالة الأساسية بذبذبة ٥٠ هرتز (لكل فازة).
- القدرة للتوافقيات.
- عدم التوازن (للتيار و الجهد).
- إتجاه دوران الأوجه.

